


























































































<p>REPARO SAPATA DE FREIO ETIOS 1.3 / 1.5 12/... UP 1.0 MPI/TSI 14/...</p>  <p><b>4MT-2078 4MW-290</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	1	<p>REPARO DA SAPATA DE FREIO AGRALE 1600D 1990/1994 4500D/5000 1994/1998 DODGE - D400 1978/1983</p>  <p><b>4VOL-2081 4DOG-2079</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	2	<p>REPARO DA SAPATA DE FREIO ASTRA 1.8 ARO 13 / ASTRA ARO 14 99/... NOVO CORSA / MONTANA</p>  <p><b>4MG-006</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	3
<p>REPARO DE FREIO A DISCO 2 RDS A5 / A6 VOLARE 1998/...</p>  <p><b>1VOL-2082</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	4	<p>REPARO DA SAPATA DE FREIO VECTRA 1997</p>  <p><b>4MG-007</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	5	<p>REPARO SAPATA DE FREIO VECTRA 1998/...</p>  <p><b>4MG-009</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	6
<p>REPARO SAPATA DE FREIO COBALT 1.4 / 1.8 2012/...</p>  <p><b>4MG-012</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	7	<p>REGULADOR DE FREIO ALTO MÁTICO COBALT 1.4/1.8 - ONIX 1.0/1.4 SONIC 1.6 2012/... NOVO PRISMA 1.0 / 1.4 2013/...</p>  <p><b>8MG-7619D</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	8	<p>REGULADOR DE FREIO ALTO MÁTICO COBALT 1.4/1.8 - ONIX 1.0/1.4 SONIC 1.6 2012/... NOVO PRISMA 1.0 / 1.4 2013/...</p>  <p><b>8MG-7619E</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	9
<p>REPARO SAPATA DE FREIO SPIN LT 1.8 8V 12/... TRACKER 1.8 16V 14/...</p>  <p><b>4MG-011</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	10	<p>REPARO SAPATA DE FREIO FIESTA 1996/2006 - KA 1997 / 2014</p>  <p><b>4MD-160</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	11	<p>REPARO DE FREIO A DISCO HONDA FIT 1.4 2003/2009</p>  <p><b>1HD-2091</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	12
<p>REPARO SAPATA DE FREIO RANGER 2012/... 2.5 FLEX / 2.2 / 3.2</p>  <p><b>4MD-203</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	13	<p>REPARO DA SAPATA DE FREIO NEW FIESTA 1.6 16V</p>  <p><b>4MD-204</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	14	<p>REPARO DA SAPATA DE FREIO PALIO 2001/2012 SIENA FASE 1 E 2 2001/2013 NOVO UNO 2011;2015</p>  <p><b>4MT-2072</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	15
<p>REGULADOR DE FREIO AUTOMÁTICO NEW FIESTA 1.6 16V NOVO KA 1.0/1.5 14/...</p>  <p><b>8MF-75152D</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	16	<p>REGULADOR DE FREIO AUTOMÁTICO NEW FIESTA 1.6 16V NOVO KA 1.0/1.5 14/...</p>  <p><b>8MF-7515E</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	17	<p>REPARO DA SAPATA DE FREIO IDEA 06/10 PALIO WEEKEND 08/12 PUNTO 08/12 PUNTO FASE 1 2012/...</p>  <p><b>4MF-5014</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	18
<p>REPARO DE FREIO A DISCO ARGO 2017/... CRONOS 2018/... MOBI 2017/... NOVO UNO FASE 2015/...</p>  <p><b>1MF-348</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	19	<p>REGULADOR DE FREIO AUTOMÁTICO ARGO 17/... CRONOS 18/...IDEA 11/... PUNTO 08/12 GRAND SIENA 12/...</p>  <p><b>8MF-7516D</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	20	<p>REGULADOR DE FREIO AUTOMÁTICO ARGO 17/... CRONOS 18/...IDEA 11/... PUNTO 08/12 GRAND SIENA 12/...</p>  <p><b>8MF-7516E</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	21
<p>REPARO DE FREIO A DISCO NOVO PÁLIO 1.0 2012/... GRAND SIENA 2012/... C/ABS CONTINENTAL</p>  <p><b>4MF-5015</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	22	<p>REPARO DA SAPATA DE FREIO TORO 2.0 DIESEL 4X2 4X4 BOSCH</p>  <p><b>4MF-5016</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	23	<p>REPARO DA SAPATA DE FREIO PEUGEOT 206 SW -207 SW 306</p>  <p><b>4PGT-002</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	24
<p>REGULADOR DE FREIO AUTOMÁTICO RENAULT CLIO .../2012</p>  <p><b>8MF-7517D</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	25	<p>REGULADOR DE FREIO AUTOMÁTICO RENAULT CLIO .../2012</p>  <p><b>8MF-7517E</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	26	<p>ACIONADOR DE FREIO AUTOMÁTICO HILUX 4X2 1994/1997</p>  <p><b>7MT-712</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	27
<p>REPARO DA SAPATA DE FREIO REANULT DUSTER SISTEMA BOSCH</p>  <p><b>4RN-2084</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	28	<p>REGULADOR DE FREIO AUTOMÁTICO PEUGEOT 206 SW 207 SW - LUCAS CITROEN JUMPER 2.0 / 2.5 / 2.8 ARO 16</p>  <p><b>8PGT-7518D 8CIT-7519D</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	29	<p>REGULADOR DE FREIO AUTOMÁTICO PEUGEOT 206 SW 207 SW - LUCAS CITROEN JUMPER 2.0 / 2.5 / 2.8 ARO 16</p>  <p><b>8PGT-7518D 8CIT-7519D</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p>	30

<p>REPARO DA SAPATA DE FREIO ACCORD / CITY / CIVIC / CRV / NEW FIT</p> <p>31</p>  <p><b>4HD-2085</b></p> <p>FABR.:</p> <p>PREÇO</p> 	<p>REGULADOR FREIO AUTOMÁTICO ACCORD / CITY / CIVIC / CRV / NEW FIT</p> <p>32</p>  <p><b>8HD-7520D</b></p> <p>FABR.:</p> <p>PREÇO</p> 	<p>REGULADOR FREIO AUTOMÁTICO ACCORD / CITY / CIVIC / CRV / NEW FIT</p> <p>333</p>  <p><b>8HD-7520E</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p> 
<p>REPARO DA SAPATA DE FREIO HB20 1.0 / 1.6 2012/... SISTEMA MOBIS</p> <p>34</p>  <p><b>4HYU-2086</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p> 	<p>REPARO DA SAPATA DE FREIO FRONTIER 2.5 4X2 / 4X4 2008/1012</p> <p>35</p>  <p><b>4NIS-2087</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p> 	<p>MOLA TENSOR DA CORREIA VW VAN 1997 A 2006 EFFA - VAN 1.0 8V 09/...</p> <p>36</p>  <p><b>5MW-276 5EFF-001</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p> 
<p>TRAVA DA PASTILHA DE FREIO HONDA CIVIC 2012 / 2016 NISSAN GRAND LIVINIA-LIVINIA-MARCH-VERSA</p> <p>37</p>  <p><b>1HD-2087</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p> 	<p>MOLA TENSOR DA CORREIA VW VAN 1997 A 2006 EFFA - VAN 1.0 8V 09/...</p> <p>38</p>  <p><b>5MW-268 5EFF-002</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p> 	<p>MOLA TRAVA DA PASTILKA DE FREIO RENAULT MASTER TDS VW POLO / GOLF TDS</p> <p>39</p>  <p><b>1RN-2090 1MW-211</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p> 
<p>MOLA DE APOIO A TRIZETA BERLINGO / XANTIA / ZX 306/PATNER</p> <p>CITROEN PEUGEOT</p> <p>40</p>  <p><b>5CIT-021 / 5PGT-003</b></p> <p>NO: 94.855.914</p> <p>PREÇO</p> 	<p>MOLA DE APOIO A TRIZETA / C4 / PICASSO</p> <p>CITROEN C3 PEUGEOT 106 / 205 / 206 / 307 / 405</p> <p>41</p>  <p><b>5CIT-022 / 5PGT-004</b></p> <p>NO:</p> <p>SIMILAR :</p> 	<p>MOLA DO GARFO DA EMBREAGEM HILUX 2.8 98/00</p> <p>42</p>  <p><b>5MT-730</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p> 
<p>ANEL TRAVA SEGURANÇA EMBREAGEM ATEGO</p> <p>43</p>  <p><b>5MB-501</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p> 	<p>REPARO DA SAPATA DE FREIO NOVO ECO SPORT 2012/...</p> <p>44</p>  <p><b>4MD-205</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p> 	<p>MOLA ANTI RUÍDO DA PASTILHA DE FREIO F250 / F350 / F4000 98/...</p> <p>45</p>  <p><b>1MD-171</b></p> <p>PREÇO</p> 
<p>REPARO PARCIAL DA SAPATA BRAVA 95/... MAREA 1.8 16V 99/...</p> <p>46</p>  <p><b>2MF-5012</b></p> <p>NO</p> <p>PREÇO</p> 	<p>REPARO PARCIAL DA SAPATA COBALT 1.4 / 1.8 2012/...</p> <p>47</p>  <p><b>2MG-012</b></p> <p>NO</p> <p>PREÇO</p> 	<p>REPARO PARCIAL DA SAPATA NEW FIESTA 1.6 16V</p> <p>48</p>  <p><b>2MD-204</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p> 
<p>REPARO PARCIAL DA SAPATA RANGER 2012/... FLEX 2.2 / 3.2</p> <p>49</p>  <p><b>2MD-203</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p> 	<p>REPARO PARCIAL DA SAPATA S10 2.4 2.8 2012/...</p> <p>50</p>  <p><b>2MG-1100</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p> 	<p>REPARO PARCIAL DA SAPATA NOVO ECO SPORT 20122012/...</p> <p>51</p>  <p><b>2MD-205</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p> 
<p>REPARO PARCIAL DA SAPATA IDEA .../2010 / PALIO / PUNTO 08/2012 PUNTO FASE 1 2012/...</p> <p>52</p>  <p><b>2MF-5014</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p> 	<p>REPARO PARCIAL DA SAPATA NOVO PALIO 1.0 2012/... GRAND SIENA 2012/... CIABS CONTINENTAL</p> <p>53</p>  <p><b>2MF-5015</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p> 	<p>REPARO PARCIAL DA SAPATA CITROEN C3 1.4 202/... PEUGEOT 206 SW - 207 SW</p> <p>54</p>  <p><b>2CIT-020 2PGT-002</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p> 
<p>REPARO PARCIAL DA SAPATA TORO 2.0 DIESEL 4X2 / 4X4</p> <p>55</p>  <p><b>2MF-5016</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p> 	<p>REPARO PARCIAL DA SAPATA TOYOTA ETIOS 1.3 / 1.5 12/... UP 1.0 MPI/TSI 14/...</p> <p>56</p>  <p><b>2MT-2078 2MW-290</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p> 	<p>REPARO PARCIAL DA SAPATA RENAULT DASTER SIST BOSCH</p> <p>57</p>  <p><b>2RN-2084</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p> 
<p>REPARO PARCIAL DA SAPATA ACORD / CITY / CIVIC / CRV / NEW FIT</p> <p>58</p>  <p><b>2HD-2085</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p> 	<p>REPARO PARCIAL DA SAPATA HB20 1.0 / 1.6 2012/...</p> <p>59</p>  <p><b>2HYU-2086</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p> 	<p>REPARO PARCIAL DA SAPATA SPIN LT / LTZ 1.8 8V TRACKER 1.8 16V 14/... SITEMA KDAC</p> <p>60</p>  <p><b>2MG-013</b></p> <p>NO:</p> <p>PREÇO</p> 